




Schnitt A-A

Berichtigung „DAMPF 2“ (3. Auflage)

In der 3. Auflage der Ausgabe „DAMPF 2“ hat sich in der Zeichnung des Zylinders (Pos. 7; Nr. DM02-007) ein Fehler eingeschlichen. Ein aufmerksamer Leser hat uns darauf hingewiesen, dass die beiden Zudampflöcher nicht eingezeichnet sind. Hier erhalten Sie die korrigierten Zeichnungen. Bitten entschuldigen Sie diesen Fehler.